NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Omgevingsdienst Groningen
T.a.v. de heer J. van der Veen
Hoofd Engineering en Netbeheer
Postbus 24037
2490 AA 's-Gravenhage

Uw Ref.
Z2017- 00016429

Brief Ref.
EP201903203020
Doorkiesnr.
+31598365496
Datum
20-03-2019

Betreft: Definitieve inspectierapportage als resultaat van de onaangekondigde Brzo - inspectie van 2018 bij de Reststoffenbewerkingsinstallatie te Farmsum

Geachte heer Van der Veen,

Naar aanleiding van de BRZO inspectie door uw inspectieteam, bestaande uit inspecteurs van de inspectie SZW (directie MHC Noord-Oost), de Veiligheidsregio Groningen en de provincie Groningen (vertegenwoordigd door de Omgevingsdienst Groningen), uitgevoerd op 14 november 2018 op de Reststoffenbewerkingsinstallatie te Farmsum, stuur ik als reactie op uw brief van 9 januari 2018, de volgende informatie.

Onderstaande nummering refereert aan de volgorde van uw aanbevolen verbeterpunten in het opgestelde inspectierapport. Voor NAM is veiligheid en gezondheid van buren, medewerkers en aannemer, samen met de zorg voor het milieu, heel belangrijk.
Terecht moeten daarom onze installaties aan de strengste eisen voldoen. Naast ons eigen intern proces om onze bedrijfsvoering continu te verbeteren, zijn uw inspecties ook een welkome bron die mogelijk verbeteringen bij ons onder de aandacht brengen.
In uw inspectierapport constateert u dat een groot aantal zaken op orde was, echter dat er ook sprake was van een aantal overtredingen. Tevens geeft u een aantal verbeterpunten aan.
Wij hopen met onderstaande acties aan uw bevindingen tegemoet te komen. In het kader van een transparante communicatie met de omgeving, zullen we het inspectierapport en deze brief op onze website publiceren.

Bevindingen:

VBS element i (De organisatie en het personeel)

Bevinding B-01

De Persoons Gebonden Mappen (PGMs) met werkinstructies zijn up-to-date. Het RBI personeel is hierover geïnstrueerd en op de hoogte van de inhoud.

De Wikker RBI-app wordt gebruikt voor de afval- en voorraadregistratie op locatie. De hiervoor bestaande handleiding is besproken met het RBI personeel. De werking van de Wikker RBI-app is tijdens de inspectie ook toegelicht aan de inspecteur van de omgevingsdienst.

Tevens is er tijdelijk een extra persoon aangetrokken, met een achtergrond in de afval coördinatie, om extra toe te zien op de naleving van het acceptatie & verwerkingsbeleid en de registratie op locatie. NAM zal een interne periodieke check instellen op de juiste naleving.

VBS element iii (De controle op de exploitatie)

Bevinding B-02

Inname van ADR-code-4.1 is, zoals besproken met het inspectieteam, niet in strijd met de vergunning waarvan het A&V-beleid in bijlage 10 onderdeel is[1]. Wel is de huidige plaats waarop deze partij actief kool vervolgens is opgeslagen niet juist. Vanwege de ADR 4.1 classificatie had deze partij actief kool niet op opslag locatie D mogen worden opgeslagen.

NAM heeft besloten om in plaats van opslag op een reeds toegestane locatie op de RBI, een veranderingsvergunning aan te vragen voor opslag van ADR-code 4.1 op opslag D, met inachtneming van de vereiste veiligheidsafstanden. Tot die tijd zal geen actief kool worden opgeslagen op opslag D.

Bevinding B-03

Het correcte gebruik van de Wikker RBI-app is in aansluiting op uw inspectie nogmaals besproken met de logistieke afdeling, waarbij de rollen en verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld ten aanzien van het afmelden, zijn toegelicht. Daarnaast is extra toezicht ingesteld zoals genoemd onder B-01.

Bevinding B-04

Genoemd voorval ten aanzien van opruimen onderdelen en verwijderen van lint is met betrokkenen besproken en direct verholpen na de inspectie van de omgevingsdienst van 14 november 2018.

Bevinding B-05

Er is mogelijk de indruk ontstaan dat niet in Wikker geplande vrachten niet mogen worden ingenomen. De intentie van de instructie is echter dat om te zorgen dat de registratie van inkomende stoffen kloppend is, de benodigde gegevens bekend zijn, en in de Wikker-app geregistreerd worden, voor het lossen van de vracht. Dit geldt met name voor kolkenzuigers die van NAM locaties komen bij de RBI. Indien deze niet daags van tevoren zijn aangemeld, dient herkomst en inhoud (telefonisch) te worden geverifieerd bij de logistieke cel zodat de registratie op de juiste wijze uitgevoerd kan worden. Deze werkwijze is in aansluiting op uw inspectie nogmaals uitgedragen binnen de organisatie.

Bevinding B-06

De Reijm operators zijn gecertificeerd gastesters. Er is tijdens een extra toolbox nogmaals gewezen op het juiste gebruik van gasmeters bijvoorbeeld in een situatie waarbij rekening moet worden gehouden met de windrichting.

---

[1] De aan de vergunning verbonden voorschriften geven aan dat het A&V-beleid leidend is; in 2.1. van het besluit staat dat "de vergunninghouder moet altijd handelen overeenkomstig de in bijlage 10 van de aanvraag opgenomen procedures met betrekking tot het acceptatie en verwerkingsbeleid..."

Bevinding B-07

De reactietijd voor een LVP voor noodgevallen is korter dan 50 minuten hetgeen is geborgd in de opzet van de Emergency Response Organisatie. In het geval van de BRZO inspectie was ons inziens geen sprake van een noodgeval.

Bevinding B-08

De Wikker RBI-app wordt geactualiseerd met de juiste classificering. Tevens zal het voorraadoverzicht compleet en duidelijker gemaakt worden, waarbij aangegeven wordt welke tanks uit bedrijf zijn. Dit zal naar verwachting vóór 1 april 2019 worden geïmplementeerd.

Bevinding B-09

Naleving Wikker RBI-app; zie antwoord bij bevinding B-02.

Onderwerp: Maatregelen (algemeen)

Bevinding B-10

Er is een test uitgevoerd op de RBI met de werkverantwoordelijke om te kijken wat het effect van een stroomuitval is. De kwikmetingen en flitslampen zijn achter de UPS geplaatst, hierdoor blijft het systeem actief. In het geval ook de UPS uitvalt wordt vooraf met knipperlampen gewaarschuwd om de ruimte te verlaten.

Bevinding B-11

De operationele instructie 'Lossen van een kolkenzuiger in T-152' (PGM) en met name de volgorde van het aansluiten op de aardingsvoorziening is in aansluiting op uw inspectie opnieuw besproken met het RBI-personeel.

Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met Dhr. P. van der Pol, Operations Lead op bovengenoemd doorkiesnummer.

Ik hoop u hiermee zo volledig mogelijk geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

W. de Haas
Asset Manager Groningen